ОЛИМПИАДА

По учебной дисциплине «Материаловедение»

Часть 1

Решите тестовое задание

| No | Задание | Ответ | | |
|----|-------------------------------------|---|--|--|
| 1 | · · | А) меди | | |
| | В латунях не указывается | Б) цинка | | |
| | содержание | В) олова | | |
| | | Г) хрома | | |
| 2 | Вид термической обработки, | А) отжиг | | |
| _ | проводящийся после закалки | Б) нормализация | | |
| | | В) отпуск | | |
| | | Г) закалка | | |
| 3 | | А) пластинчатый | | |
| 3 | Графит, какой формы содержит | Б) шаровидный | | |
| | сплав СЧ40? | В) хлопьевидный | | |
| | | Г) в сплаве графита нет | | |
| 4 | | А) углерода 0,81% | | |
| 4 | Доэвтектоидной называется сталь, | Б) углерода о, 81% до 2,14% | | |
| | содержащая | В) углерода от 0,81% до 2,14% | | |
| | содержащих | Г) не более 2,14% | | |
| 5 | К какой категории стали по качеству | А) высокачественной | | |
| 3 | принадлежит сталь Ст5кп | / | | |
| | принадлежит сталь стэкп | Б) особовысокопрочнойВ) обыкновенного качества | | |
| | | Г) качественной | | |
| | Lan war in comes attributes in a | , | | |
| 6 | Как называется структура, | А) цементит | | |
| | представляющая собой твердый | Б) феррит | | |
| | раствор углерода в ү-железе? | В) аустенит | | |
| | T0 | Г) ледебурит | | |
| 7 | Каков химический состав стали | A) ~ 0.20 % C, не более 1,5 % Cг, ~ 3 % Ni. | | |
| | 20XH3A? | Сталь высококачественная | | |
| | | Б) ~ 2 % С, не более 1,5 % Сг и N, ~ 3 % Ni | | |
| | | В) ~ 0,20 % С, ~ 3 % N, и ~ по 1 % Сг и Ni | | |
| | | Г) ~ 20 % Сг, не более 1,5 % Ni и 3 % N | | |
| 8 | Линейные дефекты кристаллического | А) вакансии и междоузельные атомы | | |
| | строения | Б) краевые и винтовые дислокации | | |
| | | В) границы зерен | | |
| | | Г) границы субзерен | | |
| | | А) вещества, ускоряющие кристаллизацию | | |
| | | металла | | |
| 9 | | Б) дополнительные центры | | |
| 9 | Модификаторы – это | кристаллизации | | |
| | | В) форма для разливки жидкого металла | | |
| | | Г) материалы для защиты поверхности | | |
| | | металла от коррозии м | | |
| 10 | Насыщение поверхностного слоя | А) Борирование | | |
| | одновременно азотом и углеродом в | Б) Нитроцементация | | |
| | газовой среде называется | В) Цементация | | |
| | * | Г) Азотирование | | |

| 11 | Однородную часть сплава, имеющую | А) компонентом; Б) структурой; | | |
|-----|---|--|--|--|
| 11 | одинаковый состав, агрегатное | В) фазой; | | |
| | состояние, кристаллическое строение и | 7 1 7 | | |
| | отделённые от других частей сплава | Г) раствором. | | |
| | поверхностями раздела | | | |
| 12 | Расшифровать марку БрОЦ4-3 | А) бронза оловянно – цинковая, содержит | | |
| 14 | Transmin apon. | 4% цинка,3% олова, остальное медь | | |
| | | Б) бронза оловянно - цинковая олова | | |
| | | 4%,цинка 3%,остальное медь | | |
| | | В) латунь оловянно – цинковая, содержит | | |
| | | 4% меди,3% цинка, остальное медь | | |
| | | Г) бронза, содержи | | |
| 13 | Сера и фосфор в стали являются | А) полезными примесями | | |
| | | Б) легирующими элементами | | |
| | | В) вредными примесями | | |
| | | Г) случайными примесями | | |
| 14 | Содержат ли информацию о | А) Нет. Число 4 характеризует | | |
| | химическом составе (содержании | механические свойства стали | | |
| | углерода) марочные обозначения | Б) Нет | | |
| | сталей обыкновенного качества, | В) Да. В сплаве Ст4 содержится 0,4 % | | |
| | например, Ст4? | углерода | | |
| | | Г) Да. В сплаве Ст4 содержится 0,04 % | | |
| | | углерода | | |
| 15 | Твердость характеризует | А) сопротивление материала | | |
| | | проникновению в него другого более | | |
| | | твердого материала | | |
| | | Б) способность материала сопротивляться | | |
| | | деформациям и разрушению | | |
| | | В) способность материала изменять форму | | |
| | | без разрушения | | |
| | | Г) сопротивление разрушению под | | |
| | | действием динамической нагрузки | | |
| 16 | Что вдавливают в плоскую | А) алмазный конус с углом при вершине | | |
| | поверхность металла по способу | 120 ° | | |
| | Бринелля? | Б) стальной закаленный шарик | | |
| | | В) четырехгранную алмазную пирамиду с | | |
| | | углом при вершине 136° | | |
| | | Г) груз вместе с укрепленным на нем | | |
| 17 | Т | индикатором | | |
| 17 | Что означает буква A в марке стали | А) высокое качество | | |
| | 16Г2АФ? | Б) низкое качество | | |
| | | В) содержание алюминия | | |
| | | Г) содержание азота | | |
| 4.0 | UTO TOKOG VOTO HOOTHOO POORVING | А) разрушение под действием большого | | |
| 18 | Что такое усталостное разрушение металла? | числа циклов переменных нагрузок; | | |
| | NIC LAJIJIA: | Б) разрушение металла под действием | | |
| | | постоянных нагрузок; В) разрушение металла при ударных | | |
| | | 71 17 | | |
| | | нагрузках; Г) разрушение металла путем отрыва. | | |
| 19 | Как называется способность металлов | А) полиморфизм | | |
| 19 | изменять свою кристаллическую | Б) анизотропия | | |
| | решетку при определенных | В) термоэлектронная эмиссия | | |
| | температурах? | ру териюэлектронная эмиссия | | |
| 20 | Какой вид нагрева применяют чаще | А) Газопламенный нагрев | | |
| | при поверхностной закалке? | , r - | | |
| | • • | | | |

| Б) Токами высокой частот В) Нагрев в электропечи 21 Чем отличаются по строению серый, А) содержанием углерода | ГЫ | |
|---|-------------------------------|--|
| / 1 | | |
| 21 Чем отличаются по строению серый, А) содержанием углерода | | |
| | ı (C) | |
| высокопрочный, ковкий чугун? Б) формой графита | | |
| В) содержанием кремния | (Si) | |
| 22 Какие компоненты автоматной стали, А) вольфрам, хром | | |
| повышают обрабатываемость резанием Б) сера, фосфор | | |
| ? В) никель, фосфор | | |
| 23 Какие сплавы относятся к А) сплавы, обладающие в | А) сплавы, обладающие высокой | |
| антифрикционным? пластичностью | | |
| Б) сплавы с низким коэфф | оициентом трения | |
| В) сплавы, обладающие | | |
| антикоррозионными свой | ствами | |
| 24 Что означает цифра в марке серого А) предел прочности на р | астяжение | |
| чугуна СЧ24? Б) относительное удлинен | | |
| В) предел прочности на и | згиб | |
| 25 Дюралюминами называют сплавы A) Al – Ti – Си | | |
| системы Б) Al – Cu – Mg | | |
| B) Al – Fe – Ni | | |
| 26 Какая сталь является А) У10 | | |
| инструментальной? Б) 40 | | |
| B) 12X18H10T | | |
| Г) БСт3пс | | |
| 27 Выберите сталь для изготовления А) Ст1кп | | |
| рессор автомобилей Б) 60С2 | | |
| B) 10 | | |
| 28 Какая сталь является легированной? А) ВСт3пс | | |
| Б) 30 | | |
| В) 15ХСНД | | |
| Γ) У8Α | | |
| 29 К каким видам стали относится А) конструкционная | | |
| сталь 45? Б) износостойкая | | |
| В) инструментальная | | |
| Г) баббит | | |

Часть 2

По перечисленным свойствам металла определите сплав.

- 1. Металл серебристо-белого цвета, легкий, так как имеет плотность менее $5000 \, \mathrm{kr/m^3}$. Хорошо проводит электрический ток и тепло, высокопластичен, достаточно прочен.
- 2. Сплав, относящийся к тяжелым материалам. В своем составе содержит углерод, железо, кремний, марганец, серу и фосфор. Сплав твердый. В маркировке сплава указывается углерод в десятых долях
- 3. Сплав на основе меди с добавками олова и легирующих элементов цинка, свинца, никеля и т.д. Сплав может быть оловянным, алюминиевым и т.д.
- 4. Сплав с содержанием меди до 90-97% и цинка 3-7%, обладающий высокой пластичностью
- 5. Металл серебристо-белого цвета, тугоплавкий. Обладает невысокой плотностью. Характеризуется высокой коррозионной стойкостью против кислот. Применяется в машиностроении, химической и пищевой промышленности для различных емкостей и трубопроводов. Активен к поглощению кислорода